

TSS Styrelse Aktivitetslista löpande åtgärder pkt 3 Möte 2008-10

1 -----

2 -----

3 Bryggor och slip

Vi genomför inspektionsdykningar var 5:e år skall ingå i den underhållsplan som AL tar fram och skickar ut

AL+HK+
Varvs-ch

ME

Märkningar till nya bojar är inköpta, sätts därefter dit i vår.

3.1 Slipen

ME åtgärdar brister i utomhusbelysning. Har uppdrag att köpa 1 strålkastare+ skymningsrelä och genomföra åtgärderna i samråd med Carl-Hugo D.

ME+
El.ansvari
g

Delvis klart

Den större (drygt 30') blåa polsktillverkade segelbåt med fällköl, fällmast och höga fribord som legat i Tullingesjön och vid Fittja får dra upp vid slipen för vidare lyft på bil och transport. (Ågare Roos?)

PA+JL

Varvscheferna tar fram ett färdigt förslag till lösning på vatten/dräneringsproblemet bakom 12 m skjulen.

PA+JL
samt stöd
från alla

Detta. Kräver bättre studier under främst våren av varifrån och ur vattnet rinner till och hur det kan ledas bort utan att påverka kanotklubben och TSS för mycket. Kanotklubben måste även engageras i arbetet vilket tar tid. Frågan blir en stående punkt, förmodligen t.o.m Juni .

Kostnadsuppskattning: Vatten rännor+ avlopp 28Tkr Stolpreovering mm ca 200 medlemstimmar

Läggs i budget för 2009

AL.

3.1.1 Slipvagnen

3.2 Norra bryggan

Det behövs taggtråd vid bryggrinden . HK sätter upp

HK

3.3 Södra bryggan

3.4 Fittjabryggan

3.5 Piparholmen

Parkeringen: Per Thorén känner en åkare /grävare som kan hjälpa att fixa stabiliteten med matta+ makadam.. *HK*

Butget för detta görs i samråd med entreprenör *HK+UT*

Olja bryggorna plan+genomf. *UT+Ha
mnkapt*

Frågan om elförsörjning + vatten vid bryggorna tas upp i höst *Alla*

3.6 Stora Båtar

3.7