

TSS Styrelse Aktivitetslista löpande åtgärder Möte 2008-7

1 -----

2 -----

3 Bryggor och slip

Vi genomför inspektionsdykningar var 5:e år skall ingå i den underhållsplan som AL tar fram och skickar ut AL+HK+V-ch

De utbytta bojarna från Pipis bedöms inför en ev renovering och återanvändning för alla bryggor UT

3.1 Slipen

ME åtgärdar brister i utomhusbelysning. Har uppdrag att köpa 1 strålkastare+ skymningsrelä och genomföra åtgärderna i samråd med Carl-Hugo D. ME+El.ansvarig

Delvis klart

Mastskjulen behöver en större renovering . Ev måste det vid vägen mot slipbryggan flyttas och byggas nytt. JL+PA planerar och organiserar arbetet med tillgänglig arbetskraft (ev arbetsdag). Utrymme i budget 2008 har skapats för detta. JL+PA

Eftersom det även är oklart betr mastskjulens täckning behövs förslag till nästa möte. Alla

Varvscheferna tar fram ett färdigt förslag till lösning på vatten/dräneringsproblemet bakom 12 m skjulen. PA+JL samt stöd från alla

Detta. Kräver bättre studier under främst våren av varifrån och ur vattnet rinner till och hur det kan ledas bort utan att påverka kanotklubben och TSS för mycket. Kanotklubben måste även engageras i arbetet vilket tar tid. Frågan blir en stående punkt, förmodligen t.o.m Juni .

Kostnadsuppskattning: Vatten rännor+ avlopp 28Tkr Stolpreovering mm ca 200 medlemstimmar

Läggs i budget för 2009 AL.

Vi tar fram typnummer på elverket och eller andra bevis på vårt ägande och kontaktar Polisen för att återfå det.

ME

3.1.1 Slipvagnen

Östertälje och Torpa Båtklubbar har liknande vagnar som vi . Vid behov kontaktas dom för erfarenhetsutbyte. JL

3.2 Norra bryggan

Bryggelement+ betongdelar på vår P-plats. En person som heter Mikael Järn har tagit ner dessa de tillhör folk på Trädgårdstorpsvägen. Mikael Bodner kollar och informerar dem om att marken är vår efter att Ulf T kollat var arrendegränserna går

Mikael B+
UT

Do för den brygga som Anders Thoren lagt ut norr om vår.

Mikael B+
UT

UT kollar arrendeavtalet som finns för området vid norra bryggan. Vilket område disponerar vi ? Exklusivt? För vilka ändamål?

UT

3.3 Södra bryggan

Larmet diskuterades pga svagheter med bl a falsklarm. Vi kör 1 år ytterligare med Bo Sundström som ansvarig för att hitta och genomföra förbättringar. Därefter utvärderas och beslutas larmets framtid av styrelsen.

3.4 Fittjabryggan

Boj Nr 18 har lossnat helt. ME ordnar med dykare och fungerande boj

ME

ME kontakter HK Germund för att tillsammans med dykare kolla alla övriga bojar.

ME +HK

3.5 Piparholmen

Olja bryggorna plan+genomf.

UT+Ha
mnkapt

Efter bojbytet behöver de nya bojarna märkas TB kolla med bl a O. Strömberg om han kan hjälpa med framtagning av lappar.

TB

Stora parkeringen längst in är för sank vid blöta. Spärras av vid behov i år . Mer permanent åtgärd planeras och kostnadsberäknas för beslut i höst.

Kjell W

Frågan om elförsörjning + vatten vid bryggorna tas upp i höst

Alla

3.6 Stora Båtar

3.7