

TSS Styrelse Aktivitetslista löpande åtgärder pkt 3 Möte 2009-3

1 -----

2 -----

3 Bryggor och slip

Vi genomför inspektionsdykningar var 5:e år skall ingå i den underhållsplan som AL tar fram och skickar ut

AL+HK+
Varvs-ch

ME

Märkningar till nya bojar är inköpta, sätts därefter dit i vår.

3.1 Slipen

Varvscheferna tar fram ett färdigt förslag till lösning på vatten/dräneringsproblemet bakom 12 m skjulen.

PA+JL
samt stöd
från alla

Detta. Kräver bättre studier under främst våren av varifrån och ur vattnet rinner till och hur det kan ledas bort utan att påverka kanotklubben och TSS för mycket. Kanotklubben måste även engageras i arbetet vilket tar tid. Frågan blir en stående punkt, förmodligen t.o.m Juni .

Kostnadsuppskattning: Vatten rännor+ avlopp 28Tkr Stolprenoivering mm ca 200 medlemstimmar

Ligger i budget 2009

Vi sätter upp en orange lampa utanför slipstugan som visar när strömmen är på

ME

Dykningar har visat att flöten måste bytas på 7 st bojar. Budgeteras och monteras 2009

AL+ME

3.1.1 Slipvagnen

3.2 Norra bryggan

Det behövs taggtråd vid brygggrinden . HK sätter upp

HK

3.3 Södra bryggan

3.4 Fittjabryggan

3.5 Piparholmen

Parkeringen: Per Thorén känner en åkare /grävare som kan hjälpa att fixa stabiliteten med matta+ makadam.. *HK*

Butget för detta görs i samråd med entreprenör *HK+UT*

*Åkaren har gett en offert för att ordna parkeringens vattenproblem enl beskr. i Akt-listan.
Kostnad 10.000 kr. Budgeteras*

UT meddelar att avtalet inte hindrar oss till markarbeten på parkeringsplatsen. *UT+Ha
mnkapt*

Frågan om elförsörjning + vatten vid bryggorna tas upp i höst *Alla*

3.6 Stora Båtar

3.7